

## Precauciones

### Actividad

**Operación normal** de bombeo de crudo por unidad BPC 42010.

### ¿Qué sucedió?

**Durante la operación de la BPC 42010**, se presenta alarma en el HMI por salida de línea de la unidad por baja presión en el sistema de lubricación.



### ¿Qué ocasionó?

**Fuga de aceite** de aproximadamente 2 galones, no presenta afectación a suelo o agua, el producto es contenido en el dique.



Al intervenir equipos críticos para mantenimiento se debe verificar que los venteos y drenajes del sistema de lubricación se encuentren completamente cerrados.



Continuar con el acompañamiento técnico y operativo, cada vez que se requiera arrancar una unidad principal después de un mantenimiento.



Cumplir rigurosamente el paso a paso establecido en el Instructivo de entrega y recibo de equipos a mantenimiento.

