

Actividad

Adecuación de vía interna

¿Qué sucedió?

Durante actividades de adecuación de la vía interna de Generación con retroexcavadora tipo pajarita, este equipo rompe cable del sistema puesta a tierra de las luminarias con el balde. No se presenta daños a equipos.



¿Qué ocasionó?

Rotura de cable de cobre desnudo 2/0 del sistema puesta a tierra de las luminarias internas.

ALERTA
No. 105

CUÁNDO: NOVIEMBRE 07 DE 2017
DÓNDE: ESTACIÓN GRANJITA
PUBLICADO: NOVIEMBRE 10 DE 2017

Precauciones



El operador y su ayudante deben tener comunicación permanente y efectiva para asegurar el cumplimiento de los niveles de corte de la vía.



Durante la ejecución de actividades mecánicas evitar el exceso de confianza que impida estar atento a las indicaciones del ayudante.



Realizar apiques manuales en lugares donde se tenga conocimiento de sistemas eléctricos enterrados.



Validar con los planos de la estación los trazados de líneas de tierra y ductos eléctricos que minimicen los daños durante ejecución de actividades de excavación con retro.



OCENSA