

## Actividad

Parada de bombeo y posterior reinicio

## ¿Qué sucedió?

Alrededor de la 13:00 se presenta un paro de bombeo y entre la 13:30 a 14:00 se siente un fuerte trasiente en el flujo cuando intentaban arrancar la línea, inmediatamente se informó a CCB y se controlaron, pero posterior a ello durante inspección de las áreas, se detectan dos goteos, uno en un transmisor de despacho y otro en otra facilidad de 2" del drenaje de las Válvulas danflo de despacho.



## ¿Qué ocasionó?

Goteo en instrumento de facilidad de 2" del drenaje de las válvulas Danflo de despacho.

ALERTA  
No: 106

CUÁNDO: Noviembre 09, 2017  
DÓNDE: Estación La Belleza  
PUBLICADO: Noviembre 17, 2017

## Precauciones

- ✓ Mantener una comunicación permanente y fluida, entre cuarto de control Bogotá y los operadores o AA de las estaciones
- ✓ Cumplir el procedimiento de arranque del oleoducto, luego de paradas intempestivas, especialmente en lo relacionado con el control de presiones
- ✓ Realizar rondas de inspección por las áreas y puntos sensibles y/o críticos que se pudieran ver afectados posteriormente a una parada intempestiva
- ✓ Realizar revisión de las facilidades de 2" que presentó goteo para garantizar su integridad durante operación.



OCENSA