

## Precauciones

### Actividad

**Operación de recibo y despacho** de crudo en tanque TK 12030.

### ¿Qué sucedió?

**Durante ronda operativa**, técnico soporte de campo se evidenció presencia de crudo en el dique de contención y techo del tanque.



### ¿Qué ocasionó?

**Derrame de crudo en área confinada** de la compañía de aproximadamente 7,12 bls (4,75 bls en plato de espuma y 2,37 bls en dique del tanque).



Verificar del procedimiento y cumplimiento de las tasas de llenado y despacho de los tanques.



Mantener los drenajes de diques cerrados para asegurar la contención en caso de pérdidas de integridad en el tanque



Asegurar la operatividad de los drenajes de aguas aceitosas y aguas lluvias.

