

Alerta HSE —• ACTIVOS/PROCESOS

Actividad

Descargue de Crudo por bahía # 3

¿Qué sucedió?

Durante el descargue de crudo mezcla por la bahía No.3 se observa que el vehículo se desplaza en reversa aproximadamente 80cms.



¿Qué ocasionó?

Daño en acople del sistema para descargue y fuga de aproximadamente 20 gls los cuales quedan contenidos en cárcamos.

ALERTA
No 33

CUÁNDO: MAYO 25 DE 2017
DÓNDE: ESTACIÓN CUSIANA
PUBLICADO: JUNIO 7 DE 2017

Precauciones

-  Posterior al estacionamiento del vehículo se debe indagar al conductor acerca de la aplicación del frenado del vehículo garantizando el bloqueo del tráiler y el cabezote.
-  Realizar periódicamente charlas de manejo defensivo a los conductores con el fin de fortalecer la cultura HSE
-  Instalar un dispositivo mecánico que limite el desplazamiento del vehículo ante una falla en el sistema de frenos.



OCENSA