

Actividad

Operación de recibo de la estación Cupiagua en succión de bombas booster y despacho de crudo en tanque TK 12030.

¿Qué sucedió?

Durante operación de despacho se presentó daño del sello de la tapa del tanque, en la tela contenedora por disparo de la recirculación de las bombas booster






¿Qué ocasionó?

Daño en tela contenedora, lo que generó salida de crudo hacia techo y dique del tanque.

ALERTA
No 49

CUÁNDO: JUNIO 26 DE 2017
DÓNDE: ESTACIÓN CUSIANA
PUBLICADO: Junio 29 JUNIO DE 2017

Precauciones

-  Realizar monitoreo continuo de las calidades de los crudos (presión de vapor, API)
-  Mantener los drenajes de diques cerrados para asegurar la contención en caso de pérdidas de integridad en el tanque.
-  Asegurar la operatividad de los drenajes de aguas aceitosas y aguas lluvias.



OCENSA