



# Alerta HSE

• AMBIENTE

ALERTA  
No 59

CUÁNDO: JULIO 6 DE 2017  
DÓNDE: ESTACIÓN PORVENIR  
PUBLICADO: JULIO 12 DE 2017

## Precauciones

### Actividad

Operación estación

### ¿Qué sucedió?

Durante ronda operativa se evidencian trazas de crudo en el punto de control No 1, las cuales quedan contenidas en el primer compartimiento. Se realiza inspección aguas abajo de la quebrada Pedregosa y no se evidencian trazas de crudo en áreas externas a la compañía.



### + ¿Qué ocasionó?

Contaminación punto de control # 1 con trazas de crudo.



Asegurar el adecuado funcionamiento del sistema automático de bombas que lleva el agua de la caja de inspección al sistema de aspersión



Aumentar la frecuencia de mantenimiento de la piscina de separación de crudo para disminuir los volúmenes de crudo en el separador API.



Asegurar que las aguas que llegan al sistema de separación sean de proceso o potencialmente aceitosas teniendo en cuenta previo la recirculación, reúso y reducción en el consumo.



Realizar el mantenimiento del sistema de aspersión para asegurar los niveles óptimos en la piscina de retención y oxidación.



OCENSA