

Actividad

Drenaje del Manifold de los Tanques 73

¿Qué sucedió?

Durante actividad de drenaje se presenta derrame de aproximadamente dos galones de crudo, el cual es contenido en dique metálico dispuesto como plan de contingencia para las actividades de drenaje en los TIE IN del Manifold de los Tanques 73.



¿Qué ocasionó?

Derrame de crudo contenido en Dique metálico

ALERTA
No 07

CUÁNDO: MARZO 04 DE 2017
DÓNDE: TERMINAL MARITIMO COVEÑAS
PUBLICADO: MARZO 22 DE 2017

Precauciones



Verificar la integridad de las válvulas (abierta y/o cerrada) de los carro tanques ante del inicio de trasiegos o llenados.



Implementar controles preventivos ante una contingencia ambiental KIT AMBIENTAL (Dique metálico, tela oleofilica, material absorbente, guantes de nitrilo, mascarillas para vapores, baldes, pala anti chispa, etc.)



Establecer plan de contingencia ambiental en todas las actividades con el potencial de derrame, siempre contemplando el 110% del volumen a manejar.



OCENSA