

1

Actividad

Llenado de línea aislada, con agua para soldadura de fitting y posterior Hot Tap.

?

¿Qué sucedió?

Durante el llenado con agua del tramo aislado de la línea 10" REL-CBA21-275, donde se realizará soldadura de fitting 2" y posterior Hot Tap 2"X150, se presenta goteo por el tapón de drenaje de la PSV 370001.



(+)

¿Qué ocasionó?

Goteo de crudo por tapón de drenaje de válvula PSV 37001, el cual impregna únicamente la cabeza del tapón de drenaje. No se presenta afectación al suelo.

ALERTA No 76

CUÁNDO: JULIO 28 DE 2017 DÓNDE: ESTACIÓN VASCONIA PUBLICADO: AGOSTO 15 DE 2017

Precauciones

- Es necesario conocer previamente a la intervención, las características y presiones máximas admisibles del sistema, junto con sus accesorios.
- Para el llenado de los sistemas o recipientes se deben utilizar equipos adecuados para el mismo.
- Instalar como medida preventiva accesorios de medición para conocer el estado del sistema, al momento del llenado o drenado del mismo.
- Los ART's para intervención de líneas que están o han estado en operación, deben ser elaborados por los involucrados, incluyendo personal de Operaciones y contemplar todos los riesgos producto del trabajo a realizar.





