

Precauciones

Actividad

Labores de limpieza y trasiego de aguas aceitosas del tanque TK-12030 hacia frac tank.

¿Qué sucedió?

Durante el proceso de drenaje se presentó desacople parcial, entre mangueras. Produciendo humedecimiento del testigo en tela oleofílica y un efecto en spray hacia el tanque.



¿Qué ocasionó?

Fuga de dos litros de crudo en área confinada.



Realizar inspección, registro y verificación de los elementos y accesorios que estén sometidos a presión o flujo al comenzar actividades y durante las tareas de trasiego de fluidos, como sus testigos de fugas (tela oleofílica) en tu totalidad antes de iniciar las actividades diarias.



Asegurar el reporte inmediato del humedecimiento de los testigos de acople (tela oleofílica)



Realizar prueba hidrostática a cada una de las mangueras a usar durante el trasiego de crudo



Asegurar las uniones entre mangueras con guaya antilátigo, cabo y tela oleofílica.

