

Actividad

Servicio de transporte terrestre de Personal

¿Qué sucedió?

Conductor realiza maniobra de giro hacia la izquierda para ingresar a la vía destapada que conduce hacia la base de Puerto Berrio, un motociclista a alta velocidad no respeta la luz direccional de giro golpeando el guarda barro delantero izquierdo.







¿Qué ocasionó?

Abolladura al vehículo WHQ662, no se presentan lesionados.

ALERTA
No. 30

CUÁNDO: JUNIO 25, 2018
DÓNDE: Vía Nacional Base Berrio
PUBLICADO: JULIO 04 2018

Precauciones

-  Dar prioridad a la circulación de las motocicletas, bicicletas, peatones.
-  Aplicar técnicas de manejo defensivo-decisivo.
-  Mantener actualizado el análisis de riesgos viales (rutogramas) con los peligros identificados en los recorridos.
-  Conductor debe realizar el doble chequeo visual cada vez que se requiera girar.



OCENSA