

## Actividad

Remoción de material de excavación sobre tubería

## ¿Qué sucedió?

Trabajador refiere dolor en la cara lateral de la rodilla derecha durante actividades de retiro manual de material de excavación con alto nivel freático (Barro), al momento que intenta mover su pie que se encontraba cubierto por barro al nivel del tobillo; condición que impidió un movimiento libre y sin esfuerzo.



## ¿Qué ocasionó?

Dolor en la cara lateral de la rodilla derecha

ALERTA  
No. 38

CUÁNDO: JULIO 11 DE 2018  
DÓNDE: PK 35+306 OCE  
PUBLICADO: JULIO 30 DE 2018

## Precauciones

- Identificar las condiciones del terreno, antes y durante la ejecución de los trabajos para así evitar posibles lesiones y tomar los controles respectivos .
- En terrenos saturados y con pendientes realizar achique de agua antes de ingresar a la excavación..
- Garantizar, a través de la supervisión, que las instrucciones dadas sean entendidas y cumplidas por parte de los trabajadores durante la ejecución de sus labores.
- En los casos donde se quede enterrada la bota o saturada por el barro No realizar sobreesfuerzos al pie o la pierna al momento retirarlo y pedir apoyo de un compañero
- Analizar en conjunto con los trabajadores involucrados, los riesgos y aspectos ambientales de una tarea, cuando hay cambios en la forma de ejecutarla, asegurando que los controles necesarios se aplican.



OCENSA