

Actividad

Servicio de transporte terrestre de Personal

¿Qué sucedió?

En actividades de apoyo logístico de atención de Emergencia La Cristalina en Aeropuerto Velazquez, al efectuar maniobra de reversa para estacionarse en área establecida, el vehículo camioneta WLM 085 golpea defensa trasera contra un tubo.



+ ¿Qué ocasionó?

Abolladura en bomper trasero.

ALERTA
No 39

CUÁNDO: JULIO 23 DEL 2018
DÓNDE: AEROPUERTO VELAZQUEZ
PUBLICADO: JULIO 31 DEL 2018

Precauciones

- ✓ No caer en el exceso de confianza de la funcionalidad de equipos como sensores de identificación de obstáculos al dar reversa
- ✓ Aplicar técnicas de manejo defensivo y mantenerse alerta en actividades especiales y de emergencia
- ✓ Mantener siempre una actitud defensiva frente al volante, con el fin de poder identificar con antelación peligros inesperados.
- ✓ Mantener actitud preventiva, identificando riesgos potenciales al conducir y señalizar eficazmente las áreas de parqueo temporal, cuando éstas sean requeridas.



OCENSA