



Mantenimiento rutinario de bombas principales.

## ? ¿Qué sucedió?

Durante el alistamiento de la bomba BPC 42030 para su mantenimiento rutinario, el trabajador se dispone a retirar la guarda del virador del motor y de su parte interna salen avispas, una de las cuales lo pica en la mano izquierda.



## ¿Qué ocasionó?

Inflamación inicial de la mano sin otra alteración, en el seguimiento se observa mejora de la condición. El trabajador puede continuar con su labor habitual.

## ALERTA No. 52

CUÁNDO: SEPTIEMBRE 04 DE 2018 DÓNDE: TERMINAL COVEÑAS PUBLICADO: SEPTIEMBRE 07 DE 2018

## Precauciones

- Realizar inspección visual al lugar de trabajo antes de iniciar las actividades, haciendo una observación total (arriba, abajo, lados y si es posible al interior del lugar, equipo o recipiente).
- Detener la actividad en curso siempre que se detecte la presencia de animales con riesgo biológico, tratando de retirarse lentamente para evitar posibles ataques.
- Extremar las precauciones cuando detecte un panal o nido de insectos, pues los animales pueden intentar defenderlo, atacándolo de forma masiva.
- Reportar de inmediato toda picadura de insectos, para recibir atención temprana y así evitar la complicación de posibles alergias o reacciones agudas.





