



# Alerta HSE

PERSONAS

## Actividad

Inspección de carro-tanques en la bahía de desaceleración en área externa de la estación

## ¿Qué sucedió?

Mientras la vigilante realizaba la inspección, llegó otro carro-tanque que se sitúa detrás y en un descuido se rueda porque el conductor no bloqueó los frenos de seguridad y alcanza a golpear de forma leve a la trabajadora.



## ¿Qué ocasionó?

Lesión de tejidos blandos en espalda, brazo y pierna izquierdos, se descartan fracturas con radiografías.

ALERTA  
No. 65

CUÁNDO: NOVIEMBRE 18 DE 2018  
DÓNDE: DESCARGADERO CUSIANA  
PUBLICADO: NOVIEMBRE 20 DE 2018

## Precauciones:



Suspender toda inspección vehicular cuando llega otro vehículo, hasta que este se detenga completamente y quede apagado.



Solicitar a los conductores la revisión de los dispositivos de bloqueo y frenos de seguridad durante las rondas.



Verificar que los vehículos mantengan una distancia de seguridad mínima de 6 metros para iniciar las inspecciones.



Mantener la atención en las condiciones del entorno, en especial cuando se trata del comportamiento de otros actores viales.



OCENSA