



Actividad

Transporte terrestre de personal.

? ¿Qué sucedió?

Camioneta al servicio de Ocensa se disponía a ingresar a la estación Cusiana donde motociclista rozó el vehículo ocasionando rayón en la parte posterior del guardabarro trasero del costado derecho.



¿Qué ocasionó?

Daño leve parte posterior de guardabarros.

ALERTA No. 13

CUÁNDO: FEBRERO 26 DE 2019 DÓNDE: TAURAMENA PUBLICADO: MARZO 05 DE 2019

Precauciones

- Conductor debe aplicar las técnicas de manejo defensivodecisivo.
- Conductor debe mantener la atención en las condiciones del entorno y cuando se trata del comportamiento de otros actores viales.
- Mantener la concentración al conducir, tener ojos y mente en la tarea.
- Conductor debe estar atento a través del uso de los espejos de las maniobras que realizan los vehículos de los terceros haciendo análisis del entorno.





