



Actividad

Mantenimiento Off Shore, Cambio de válvula MARINE BREAKAWAY COUPLING (MBC) String 3.

? ¿Qué sucedió?

Durante la ejecución de drenaje del String 3 sobre la cubierta del remolcador Raeligh B, se presenta aumento súbito del caudal de drenaje que genera salpicadura de crudo.



¿Qué ocasionó?

Salpicadura de crudo en el traje de uno de los marinos sobre cubierta. *No se generó afectación a nuestra gente ni al ambiente.*

ALERTA No. 40

CUÁNDO: JULIO 25 DE 2019 DÓNDE: MANTENIMIENTO OFF SHORE PUBLICADO: JULIO 30 DE 2019

Precauciones:



Drenar líneas de crudo con facilidades que permitan control sobre el drenaje.



Seguir con rigor la ejecución de los procedimientos y realizar control de cambio cuando sea necesario.



Analizar las condiciones meteomarinas en costa afuera para ejecutar drenajes preferiblemente con mar calmo, aplique la Regla No. 3, Zona de Peligro.



Asegurar que en la actividad de drenaje se restrinja el acceso a personal adicional, solo personal necesario en sitio, aplique la Regla No. 10, Trabajo en Caliente.





