




Construcción de Gaviones en Piedra

### ? ¿Qué sucedió?

Trabajador (obrero) que se encontraba dentro de la malla de gavión recibiendo las piedras para acomodarlas, sufre golpe tipo machucón en su 4 dedo (anular) de la mano izquierda, con una piedra que era alcanzada por otro trabajador desde el exterior del gavión.



### **Q**ué ocasionó?

Dolor leve sin limitación funcional, ni signos de traumatismo externo (no hay herida, afectación de la uña ni inflamación)

# ALERTA No. 46

CUÁNDO: Agosto 23 de 2019

DÓNDE: PK 579+400

PUBLICADO: Septiembre 04 de 2019

## **Precauciones**



Continuar aplicando el programa de SBC y actualizar los inventarios cada ve que sea necesario.



Reforzar los análisis de riesgos con talleres en obra con base en videos de los propios trabajadores donde se ilustre las técnicas y practicas seguras para realizar las actividades.



Suspender las actividades de manera periódica aplicando el PARE, PIENSE, Re-PIENSE y ACTUE para evaluación y revisión del procedimiento y ART identificando oportunidades de mejora para evitar incidentes.



Aplicar la regla # 3 de las Reglas para la vida "Zona de Peligro" y evitar estados como la "Prisa", "Mente no en la Tarea" y "Ojos no en la Tarea"; que nos expongan a errores como "Perdida de Equilibrio, tracción y/o agarre".





#### REGLAS PARA LA VIDA

- 1 Permiso para trabajar
- 2 Conducción de vehículo
- 3 Zona de peligro
- 4 Trabajo en altura
- 5 Bloqueo de energía
- 6 Espacio confinado
- **7** Manejo de carga
- 8 Excavación
- 9 Equipos críticos
- 10 Trabajo en caliente