



Alerta HSE

A M B I E N T E

Actividad

Reinicio operación en la estación Cusiana en recibo oleoducto Araguaney Cusiana.

¿Qué sucedió?

En el inicio de la operación se presenta una presión anormal en el sistema de línea unidad Lact, que ocasiona drenaje de crudo hacia el tanque sumidero, superior a su capacidad.



¿Qué ocasionó?

Rebose de crudo en el tanque sumidero, quedando contenido en el dique y en las cunetas laterales hasta el separador Api.

ALERTA
No 101

CUÁNDO: OCTUBRE 26 DE 2017
DÓNDE: ESTACIÓN CUSIANA
PUBLICADO: OCTUBRE 31 DE 2017

Precauciones



Asegurar los canales de comunicación entre cuarto de control Bogotá, cuarto control Estaciones y operadores campo.



Asegurar los protocolos de estaciones disponibles posterior a las paradas operativas de planta.



Asegurar en campo la disponibilidad del camino de flujo previo reinicio de recibos y/o despachos entre el operador de cuarto de control campo y operador de campo.



Realizar talleres de lecciones aprendidas ante eventos post paradas operativas



OCENSA