

## Precauciones

### Actividad

Transporte de personal y equipos.

### ¿Qué sucedió?

Después de movilizar el personal y los equipos, conductor realiza maniobra de giro para retirarse ocasionando que parte de la camioneta callera en el cárcamo de la trampa de despacho de raspadores.

No se presentan lesiones al personal ni daño a equipos o instalaciones de Ocensa.

### ¿Qué ocasionó?

Daño en parte delantera del vehículo (defensa) sin generar afectación a las personas y al ambiente.



Antes de iniciar la marcha conductor debe verificar visualmente el entorno identificando las áreas seguras de tránsito.



Pasajeros deben ayudar al conductor comunicando los peligros ocultos que se encuentren en los lados ciegos del vehículo.



Conductor debe mantener la alerta situacional durante la conducción de vehículos identificando obstáculos, desniveles.



Se debe verificar la competencia HSE de los conductores según los requisitos del estándar de seguridad vial y los requisitos legales aplicables.



OCENSA