



Alerta HSE

A M B I E N T E

Actividad

Transferencia de fase I a fase II.

¿Qué sucedió?

Alrededor de las 03:40 p.m. durante el proceso de arranque del sistema de transferencia del TK-4101B hacia tanques de Fase II, se observa goteo por el orificio testigo del toma muestras ubicado en la línea de salida ARCUS de la unidad Lact.



+ ¿Qué ocasionó?

Desfogue de aproximadamente 0,2 litros de crudo en área confinada por el testigo que tiene el toma muestra.

ALERTA
No: 111

CUÁNDO: Noviembre 25 de 2017
DÓNDE: Estación Cusiana
PUBLICADO: Noviembre 29 de 2017

Precauciones:

- ✓ Supervisar y documentar la correcta ejecución de las pruebas FAT de los equipos especializados.
- ✓ Estandarizar protocolo para pruebas en banco de equipos, para toma muestras en línea.
- ✓ Asegurar la cadena de custodia de los equipos antes de instalar.
- ✓ Asegurar las rondas de inspección constantes a la operación, equipos y sistemas.



OCENSA