

Precauciones

Actividad

Operación área generadores (GD – 22040).

¿Qué sucedió?

Durante la operación de los Generadoras en línea; se presenta salida súbita del GD 22040 por aterrizaje de una de sus fases.



¿Qué ocasionó?

Corte visible de una de sus fases y salida de línea del equipo.



Realizar rondas estructuradas con énfasis en la verificación del estado físico de los activos. (CBM, Vibraciones)



Reportar cualquier anomalía que se presente en los equipos para así tomar acción inmediata por parte del área de mtto.



Asegurar la operación óptima de los activos evitando así impactos a la misma.



El área eléctrica deberá garantizar el funcionamiento de los equipos como lo son los generadores efectuando revisiones, inspecciones y pruebas periódicas a estos equipos., detectando tempranamente cualquier anomalía.

