



Alerta HSE

—• ACTIVOS/PROCESOS

+ Actividad

Toma Muestras de crudo - Patin 38000

? ¿Qué sucedió?

Durante el llenado automático de toma muestras para calidad de crudo en patin 38000, se genera fuga de crudo por rebose en la botella.



+ ¿Qué ocasionó?

Fuga de 3 galones de crudo aproximadamente que quedan confinados en el dique de la facilidad.

ALERTA
No 48

CUÁNDO: JUNIO 27 DE 2017
DÓNDE: TERMINAL COVEÑAS
PUBLICADO: JULIO 03 DE 2017

Precauciones

- ✓ Mantener el rigor y la disciplina en la ejecución de los planes de mantenimiento
- ✓ Realizar revisiones periódicas durante el llenado de la botella de toma de muestras
- ✓ Verificar el estado estructural de las botellas y las conexiones de mangueras antes de iniciar el proceso de toma de muestras.
- ✓ Manipular de forma adecuada y segura las botellas, evitando cualquier golpe o situación que genera daño a su integridad .



OCENSA

