



Alerta HSE

AMBIENTE



Actividad

Operación estación



¿Qué sucedió?

Luego de fuertes lluvias en el área de la estación Cusiana se evidencia durante ronda operativa contaminación con trazas de crudo en áreas de la piscina de oxidación.



¿Qué ocasionó?

Contaminación de pasarela en la piscina de oxidación, cuneta de drenaje de aguas y contaminación de capa vegetal con Aproximadamente 1 gl.

ALERTA
No 53

CUÁNDO: JUNIO 23 DE 2017
DÓNDE: ESTACIÓN CUSIANA
PUBLICADO: JULIO 07 DE 2017

Precauciones



Aumentar las frecuencias de recolección de crudo en el separador API.



Durante fuertes lluvias aumentar las rondas operativas en los sistemas de separación de crudo.



Mantener niveles bajos en el separador API y la piscina de oxidación.



Revisar las rutinas de mantenimiento de los separadores de los sistemas API y reducir los tiempos para asegurar operatividad en un 100%.



OCENSA