

## Actividad

Operación normal de unidad BPC-42030

## ¿Qué sucedió?

La unidad BPC-42030 se sale de servicio por baja presión del combustible, se realiza observación en sitio y se evidencia fuga de combustible por fisura en el tubo de retorno.






## ¿Qué ocasionó?

Salida de operación de la maquina y fuga de aproximadamente 2 galones de combustible contenidos en el Skit de la unidad sin generar afectación a la operación.

ALERTA  
No 55

CUÁNDO: JULIO 02 DE 2017  
DÓNDE: ESTACIÓN CAUCASIA  
PUBLICADO: JULIO 07 de 2017

## Precauciones

-  Aumentar las inspecciones a las líneas de suministro de combustible y aceite de las unidades.
-  Asegurar la disposición de equipo de manejo ambiental en el área de unidades principales.
-  Establecer inspección de ensayos no destructivos en sistemas de combustible y aceite de unidades principales que tengan motor a combustión.



OCENSA