

Actividad

Operación normal de unidad BPC-42010

¿Qué sucedió?

Durante ejecución de ronda operacional estructurada, se detecta fuga de producto (crudo) en anillo de purga del transmisor de presión en la succión de la unidad BPC 42010 por accesorio instalado en el proyecto AD 600.







¿Qué ocasionó?

Salida de operación de la maquina y fuga de producto (1 galón) en área confinada.

ALERTA
No 64

CUÁNDO: JULIO 17 DE 2017
DÓNDE: ESTACIÓN CAUCASIA
PUBLICADO: JULIO 19 DE 2017

Precauciones

-  Aumentar las inspecciones a las líneas de succión y descarga de crudo, instrumentos asociados y uniones bridadas.
-  Continuar con el seguimiento periódico de vibraciones y revisar frecuencia de monitoreo.
-  Reportar cualquier anomalía que se presente en los equipos al área de operaciones para tomar acción inmediata por parte del mantenimiento.
-  Verifique y asegure las condiciones operacionales y funcionamiento de los sistemas.



OCENSA