

Actividad

Corte de elementos con equipo de oxicorte

¿Qué sucedió?

Durante corte de elementos mediante equipo de oxicorte para construcción de soporte para tubería, un soldador observa conato de incendio en el manómetro del equipo y cierra la válvula del cilindro de acetileno para cortar el paso del gas, eliminando de inmediato el conato. Se generó daño en el manómetro, sin afectaciones a personas, ni impacto medioambiental



¿Qué ocasionó?

Daño en el manómetro.

ALERTA
No. 25

CUÁNDO: JUNIO 01 DE 2018
DÓNDE: ESTACIÓN CHIQUILLO
PUBLICADO: JUNIO 08 DE 2018

Precauciones:

- ✓ Reforzar a los trabajadores el uso de equipos de emergencia ante la presencia de un conato de incendio.
- ✓ Analizar los peligros de toda labor que se vaya a realizar y que puedan causar lesión a los trabajadores involucrados. Paré, Piense Repiense y Actué.
- ✓ Asegurar que las manos nunca estén en la ruta de riesgo directo o línea de fuego.
- ✓ Incluir dentro de los planes de mantenimiento la inspección de equipos de oxicorte y accesorios para asegurar su integridad



OCENSA