



Alerta HSE

PERSONAS



Actividad

Inspección kit Ambiental de vehículo



¿Qué puede suceder?

Trabajador que realiza inspección del kit ambiental de un vehículo, puede sufrir atropellamiento por micro buseta sin conductor, la cual rueda en reversa desde su posición de estacionamiento en el sitio de parqueo.



¿Qué puede ocasionar?

Golpes, traumas en tejidos blandos y fracturas.

ALERTA

No. 04

CUÁNDO: ENERO 03 DE 2018
DÓNDE: ESTACIÓN CUSIANA
PUBLICADO: ENERO 17 DE 2018

Precauciones



Observar el entorno del ambiente de trabajo.



Identifique los peligros perimetrales de su puesto de trabajo.



Establezca los controles a los peligros identificados para realizar el trabajo.



Una vez identifique los peligros, evite permanecer en la línea de fuego, o dar la espalda a los peligros identificados.



Todos los conductores deben garantizar que al momento de estacionar su vehículo, este tenga accionado el freno de seguridad y quede bloqueado a través de la caja de cambios (engranado).



OCENSA