

Alerta HSE —• A C T I V O S

Actividad

Estacionamiento vehicular (camión de estacas) en zona aledaña al parqueadero

¿Qué sucedió?

Durante la maniobra de estacionamiento de un camión de estacas tipo turbo en zona aledaña al parqueadero de oficinas principales del terminal Marítimo, el conductor da reversa para ubicarse a un lado de la vía; sin darse cuenta pasa sobre un terreno inestable.







¿Qué ocasionó?

Atascamiento del vehículo e inclinación lateral moderada.

ALERTA
No. 09

CUÁNDO: Enero 23 del 2018
DÓNDE: Terminal Coveñas
PUBLICADO: Enero 26 del 2018

Precauciones

-  Realizar una observación del espacio donde hará la detención temporal para visualizar riesgos y condiciones de vía
-  **EVITAR REALIZAR MANIOBRA DE REVERSA EN ESTACIONES, EXCEPTO AL PARQUEAR**
-  Estacione de manera que pueda transitar hacia adelante cuando arranque de nuevo.
-  Al conducir identificar los puntos ciegos y aumentar controles sobre ellos como apoyarse con un ayudante guía.



OCENSA