

Precauciones

Actividad

Transporte terrestre de personal

¿Qué sucedió?

Camioneta al servicio de Ocesa transitaba sobre la avenida Olímpica, en el cruce con la Glorieta sentido hacia el Viaducto, se detiene esperando el paso de un vehículo de un tercero (camioneta estacas) para ingresar a la glorieta; al iniciar nuevamente la marcha el conductor no se percata que al costado izquierdo de la vía transita un ciclista el cual se movilizaba detrás de la camioneta de estacas.

¿Qué ocasionó?

Frenada brusca evitando atropellar al ciclista, no se generaron lesiones a ninguno de los ocupantes.



Mantener la atención en las condiciones del entorno, en especial cuando se trata del comportamiento de otros actores viales.



Nunca tomes una salida de la rotonda desde el carril interior. Siempre debemos situarnos con antelación suficiente en el carril derecho.



La incorporación a la rotonda debe realizarse siempre en el carril de la derecha.



Los pasajeros deben participar en la comunicación del riesgo vehicular al conductor (presencia de vehículos, motos ciclistas y peatones por el lado ciego, cruces, esquinas).



OCENSA