



Trabajo en carpa.

? ¿Qué sucedió?

Durante reunión previa a la terminación del simulacro nivel III, se presenta fuerte viento que ocasiona presión sobre la lona del techo de una de las carpas instaladas en el PC (Puesto de Comando); generando que uno de los soportes del techo se salga de su punto de fijación.




¿Qué ocasionó?


Caída al suelo de soporte de techo de carpa que no genera lesión a los trabajadores presentes en el área.

No. 66

CUÁNDO: 06 DE NOVIEMBRE 2019 DÓNDEP: PK 1452+435 SÁCHICA PUBLICADO: 15 DE NOVIEMBRE 2019

Precauciones:





Supervisor e inspector HSE deben inspeccionar condiciones del armado y aseguramiento de las estructuras de las carpas.





REGLASPARA LA VIDA

- 1 Permiso para trabaja
- 2 Conducción de vehículo
- 3 Zona de peligro
- 4 Trabajo en altura
- **5** Bloqueo de energía
- 6 Espacio confinado
- **7** Manejo de carga
- 8 Excavación
- 9 Equipos críticos
- 10 Trabajo en caliente