

ALERTA N°

20



JUNIO 26 DE 2020



Reportada en:
JULIO 02 DE 2020



ESTACIÓN COVEÑAS



Actividad

Soldadura para TIE-IN de 24"



¿Qué sucedió?

Durante la realización de actividades de soldadura para TIE-IN en línea de transferencia tubería OCENSA 24"-PRO-C-BA21-107 en área de ODC, se presenta incendio repentino (fogonazo) por presencia de gas proveniente de la parte interna de la tubería aguas arriba del punto de corte y soldadura, afectando a cuatro (4) trabajadores.

Imágenes



Imágenes



¿Qué ocasionó?

Quemaduras en cara y miembros inferiores, que requiere tratamiento médico.

Precauciones:

- C** — Garantizar las condiciones operacionales seguras y la integridad del sistema durante los trabajos en caliente.
- C** — Seguir aplicando el monitoreo permanente de atmosferas, durante actividades en caliente con línea abierta
- C** — Durante la planificación de las actividades, se debe definir y aplicar el procedimiento que represente el menor riesgo para las personas; dando prioridad a la vida sobre el medio ambiente y los activos.
- C** — Seguir cumpliendo de manera rigurosa con el uso de los Trajes retardantes al fuego (Ignífugos).

REGLAS
PARA LA VIDA

01

Permiso para trabajar



03

Zona de peligro



05

Bloqueo de energía



07

Manejo de carga



09

Equipos críticos



02

Conducción de vehículo



04

Trabajo en altura



06

Espacio confinado



08

Excavación



10

Trabajo en caliente

