

ALERTA N°

04



ENERO 23 DE 2020



Reportada en:  
ENERO 31 DE 2020



ESTACIÓN LA BELLEZA



Actividad

Prueba de hermeticidad a recamara válvula Danflo.



¿Qué sucedió?

Durante prueba de hermeticidad a una válvula Danflo, 170 PSI aprox., al escucharse un fuerte ruido, se procede a cerrar el paso del nitrógeno y se detiene la tarea. En la inspección se identifica partes o accesorios de la válvula que salieron expulsados, impactando contra un gavetero que se encontraba a 3 metros frente del lugar de la prueba, la expulsión no causa afectación a los activos ni a las personas.

Imágenes

Imágenes



¿Qué ocasionó?

Expulsión de Plug y componente de la válvula que no generó afectación alguna a personas.

Precauciones:

- Durante actividades en las cuales se contemple el uso de altas presiones, asegurar el estado de los equipos y herramientas a utilizar al igual que las condiciones físicas de los equipos a intervenir.
- Durante actividades en las cuales se contemple el uso de altas presiones, asegurar el estado de los equipos y herramientas a utilizar al igual que las condiciones físicas de los equipos a intervenir.
- Dar cumplimiento estricto al procedimiento determinado para la actividad.
- Analizar y adecuar las condiciones de seguridad locativas en el área de trabajo con el fin de prevenir afectaciones en caso de presentarse fallas.

REGLAS  
PARA LA VIDA

01

Permiso para trabajar



03

Zona de peligro



05

Bloqueo de energía



07

Manejo de carga



09

Equipos críticos



02

Conducción de vehículo



04

Trabajo en altura



06

Espacio confinado



08

Excavación



10

Trabajo en caliente

