

ALERTA N°

6



MAYO 18 DE 2022



Reportada en:

MAYO 20 DE 2022



BÚNKER VCH 40+420 CAÑO BLANCO



Actividad

### CIERRE DE TAPAS DE BÚNKER



¿Qué sucedió?

Durante los trabajos de cierre de la tapa de un búnker, trabajador es golpeado en su cara (frente), por cadena de un Diferencial, cuando procedía al cierre de la tapa del búnker, realizando movimiento de halado horizontal.



¿Qué ocasionó?

Herida abierta en la en la parte superior izquierda de la cara (frente), que requirió sutura.

Precauciones:



Prohibir el uso de diferenciales en actividades que requieran posicionar la diferencial en dirección horizontal o diagonal.



Seleccionar correctamente en la etapa de planeación, las herramientas y equipos adecuadas para la realización segura de la tarea.



Realizar inspecciones preoperacionales de las herramientas y equipos para identificar daños o defectos que impidan la operación segura, para lo cual deberán reportar y retirarla de operación.



Identificar permanentemente una posible liberación de energía peligrosa, asegurando que los trabajadores no se encuentren en la línea de fuego.



Contar con las fichas técnicas de herramientas y equipos para validar recomendaciones de seguridad y restricciones de uso según lo definido por el fabricante.



Las actividades en las cuales estemos expuestos al riesgo mecánico por izaje y halado de cargas con ayuda mecánica deben tener un mayor nivel de aseguramiento por parte de autoridad de área, supervisor y ejecutante.

REGLAS PARA LA VIDA

01

Permiso para trabajar



03

Zona de peligro



05

Bloqueo de energía



07

Manejo de carga



09

Equipos críticos



02

Conducción de vehículo



04

Trabajo en altura



06

Espacio confinado



08

Excavación



10

Trabajo en caliente

