

ALERTA N°

8



JUNIO 22 DE 2023



Reportada en:

JUNIO 09 DE 2023



BOGOTÁ, BASES, ESTACIONES Y LÍNEA



Actividad

Tie-in Línea (Corte y soldadura en línea)

(Incidente Grupo empresarial)

¿Qué ocasionó?



Afectación a soldador y ayudante técnico los cuales requirieron atención de primeros auxilios y trasladados al centro asistencial



¿Qué sucedió?

Durante la ejecución del tie-in soldado en línea, se presenta fognazo por presencia de gas en el tramo de tubería que se estaba interviniendo.



Precauciones:

- Establecer mecanismo de control eficaces como son la instalación de stopper Bag y Di-Plug para la contención de vapores y remanentes de crudo.
- Garantizar la aplicación de aislamiento seguros como son DDV (Doble Bloqueo y purga)
- Dar cumplimiento estricto a los controles estipulados en los análisis de riesgo.
- Realizar el monitoreo constante de atmosferas inflamables. Ante cualquier lectura de gases y vapores inflamables diferente a CERO suspender la actividad para reevaluación de controles.
- Garantizar que todos los involucrados en la actividad, tengan claridad y sigan los procedimientos.

REGLAS  
PARA LA VIDA

Permiso para trabajar



Zona de peligro



Bloqueo de energía



Manejo de carga



Equipos críticos



Conducción de vehículo



Trabajo en altura



Espacio confinado



Excavación



Trabajo en caliente

