

Alerta No.
01

**Febrero 4
2025**



**ALERTA
SEGURIDAD
INDUSTRIAL
/ SALUD**



Reportada en:
Febrero 1 de 2025
Estación: Campo

**Atrapamiento de trabajador entre
trailers de dos contenedores
Incidente del GEE**



ACTIVIDAD

Movilización campamento de equipo, en enganche de cabezote al tráiler, para ser movilizado.



¿QUÉ SUCEDIÓ?

Siendo las 8:00 horas del 1 de febrero del 2025 durante la movilización del equipo de workover, se presentan atrapamiento del cuerpo de un trabajador, al momento de enganchar el tráiler de un contenedor al cabezote de transporte con el tráiler adyacente. El trabajador fue transportado inmediatamente al centro asistencial donde posteriormente falleció.



PRECAUCIONES:

- Los trabajadores no deben ubicarse en **la línea de peligro** y o en espacios ciegos, que le impidan salirse de una zona de riesgo, se debe delimitar y restringir acceso e ingreso de personas a dichas zonas.
- Durante la ejecución de **actividades simultáneas no operativas**, los trabajadores deben mantener una comunicación permanente y efectiva asegurando la coordinación de todos los frentes de trabajo y asegurando el conocimiento de las interferencias riesgos y controles que se pueden presentar.
- Toda actividad de movilización de estos equipos debe ser **asegurada y supervisada** por el dueño de los equipos.
- En actividades de enganche de tráiler mediante cabezotes a través de quinta rueda, es importante **bloquear físicamente (topes o cuñas)** las ruedas del tráiler durante esta maniobra.

REGLAS PARA LA VIDA



01 Permiso para trabajar



03 Zona de peligro



05 Bloqueo de energía



07 Manejo de carga



09 Equipos críticos



02 Conducción de vehículo



04 Trabajo en altura



06 Espacio confinado



08 Excavación



10 Trabajo en caliente

