

Alerta No.
10

**Mayo 08
2025**



**ALERTA
SEGURIDAD
INDUSTRIAL
/ SALUD**



Reportada en:
Abril 30 de 2025
Estación:
Vía Ramiriquí - Miraflores



ACTIVIDAD

Traslado terrestre de Equipo para Mantenimiento en área externa
(Actividad por fuera del control operacional)



¿QUÉ SUCEDIÓ?

Al efectuar transporte de unidad de la BPC-42060 en vehículo tipo planchón, cuyo trayecto origen es desde un taller externo hacia la estación Miraflores, durante el recorrido a la altura Ramiriquí (Boyacá) en área urbana, Se presenta volcamiento lateral del vehículo y su carga, al tomar un bache.



¿QUÉ OCASIONÓ?

Traslado de conductor a centro asistencial para valoración médica.

Volcamiento de vehículo- caída de bomba BPC 42060-



PRECAUCIONES:

- **Análisis de Riesgos Viales:** Documentar y socializar los análisis de riesgos viales.
- **Vehículos y accesorios:** Seleccionar los vehículos, accesorios y soportes adecuados para garantizando mayor estabilidad a la carga a fin de mitigar movimientos bruscos.
- **Aseguramiento de la carga:** Amarrar la carga acorde con lo definido en el INSTRUCTIVO PARA ASEGURAMIENTO DE CARGAS HSE-INS-042 de tal forma que soporte movimientos bruscos.
- **Mantener Manejo defensivo:** Mantener atención sobre condiciones cambiantes en la vía y respetar siempre los límites de velocidad.

REGLAS PARA LA VIDA



Permiso para trabajar



Zona de peligro



Bloqueo de energía



Manejo de carga



Equipos críticos



Conducción de vehículo



Trabajo en altura



Espacio confinado



Excavación



Trabajo en caliente

