Alerta No.

Mayo 17 2025



Incidente Grupo Empresarial



Reportada en:

Junio 03 de 2025

Estación:

Estacion Grupo empresarial



ACTIVIDAD

Descargue de tubería de 12".



¿QUÉ OCASIONÓ?

Caída de tubería al lado del vehículo, sin afectación a personas y equipos.



!QUÉ SUCEDIÓ?

Previo al descargue del último tubo de la segunda línea del rack, los pines de seguridad del tractocamión ceden, lo cual permite que el tubo ruede y caiga al piso al lado del vehículo.



PRECAUCIONES:

Asegurar que, en el transporte de tubería metálica, los pines sean de alta resistencia y ubicados estratégicamente para garantizar una mejor sujeción. Es necesario revisar periódicamente la estabilidad de la tubería durante el trayecto para evitar que cedan los pines debido a las vibraciones del recorrido.

- Garantizar las competencias del personal que ejecuta las actividades, aplicando de manera rigurosa procedimientos y estándares establecidos.
- Hacer seguimiento, control y una adecuada coordinación con los proveedores y aliados involucrados en el transporte y descargue de tubería, fundamenta la gestión integral del riesgo.

REGLAS PARA LA VIDA

Permiso para trabajar



Zona de peligro /!\



Bloqueo de energía (1/2)



Manejo de carga



Equipos críticos









Trabajo en altura



Espacio confinado



Excavación



Trabajo en caliente

