

Alerta No.  
**06**

**Abril 09  
2025**



**ALERTA  
SEGURIDAD  
INDUSTRIAL  
/ SALUD**



**Reportada en:**  
Abril 7 de 2025  
**Estación:**  
Poliducto

### Incidente Grupo Empresarial



## ACTIVIDAD

Instalación de camisa Tipo B para la atención y reparación mecánica de válvula ilícita en el Pk 27+140 del Poliducto Salgar - Neiva.



## ¿QUÉ SUCEDIÓ?

En actividades de atención de válvula ilícita, durante instalación de camisa tipo B sobre anillos como reparación mecánica, una vez instalada la primera media camisa y al aflojar los gatos para la instalación de la segunda, se suelta la cadena y esta golpea en la careta y en la frente del trabajador.

Se brindan primeros auxilios al trabajador y se remite al centro médico.



## ¿QUÉ OCASIONÓ?

Golpe en rostro con cadena de sujeción de camisas



## PRECAUCIONES:

- Instalar los equipos y accesorios correctamente, verificando antes de cualquier movimiento que estén bien soportados y asegurados para evitar que se desprendan, rompan o caigan.
- Buscar nuevas tecnologías que permitan de forma segura la sujeción de accesorios y materiales en tuberías.
- Verificar que los procedimientos se cumplan de acuerdo con los parámetros establecidos, implementando los controles que se definan para los peligros de las tareas en ejecución, aplicando Disciplina Operativa en los procesos operativos y de mantenimiento.

REGLAS **PARA LA VIDA**

**OCENSA** 30 años  
EN MOVIMIENTO



Permiso para trabajar



Zona de peligro



Bloqueo de energía



Manejo de carga



Equipos críticos



Conducción de vehículo



Trabajo en altura



Espacio confinado



Excavación



Trabajo en caliente

