

ALERTA N°

16



12 SEPTIEMBRE DE 2023



Reportada en:

SEPTIEMBRE DE 2023



ESTACIONES



Actividad

Mantenimiento Mayor de Tanques actividad de intervención mecánica (Incidente Grupo Empresarial)



¿Qué sucedió?

Durante el retiro del tubo difusor de 16" del interior del tanque, en la actividad de desplazamiento y posicionamiento del tubo en cama de polines en el dique del tanque, se genera el deslizamiento de un polín, el cual cae con el peso de la sección del tubo sobre el pie derecho del trabajador.

Inmediatamente se prestaron los primeros auxilios en la estación, y luego se trasladó al trabajador al centro médico para valoración.



¿Qué ocasionó?



Golpe en dedo medio de pie derecho por deslizamiento de polín

Precauciones:

En la fase de planeación de la actividad identifique los equipos y recursos necesarios para realizar manejo manual o mecánico de cargas.

Establezca y evalúe la ruta por donde se desplazará la carga y defina un procedimiento detallado.

Identifique correctamente los peligros y riesgos presentes durante el desarrollo de la actividad, asegurando establecer controles eficaces, aplicando siempre la jerarquía de controles.

Todo el personal que participa en el desarrollo de la actividad debe conocer el procedimiento, los peligros, riesgos y controles identificados en el análisis de riesgos.

Identifique y comunique las posibles líneas de fuego o zonas de peligro, establezca controles para evitar entrar en ellas.

Para las actividades de manejo de cargas sea manual o mecánico asegure que la carga se encuentre bien asegurada para evitar su desplazamiento.

REGLAS PARA LA VIDA

01

Permiso para trabajar



03

Zona de peligro



05

Bloqueo de energía



07

Manejo de carga



09

Equipos críticos



02

Conducción de vehículo



04

Trabajo en altura



06

Espacio confinado



08

Excavación



10

Trabajo en caliente

