

Alerta No.
03

**Febrero 24
2025**



ALERTA
SEGURIDAD
INDUSTRIAL
/ SALUD



Reportada en:

Febrero 21 de 2025

Estación:

Ruta Nacional 21. Municipio de
Cereté - Córdoba



ACTIVIDAD

Transporte terrestre de personal



¿QUÉ OCASIONÓ?

Daño (Rayones, hundimiento) en toda la carrocería lateral derecha y llanta delantera derecha del vehículo.



PRECAUCIONES:

- **Mantener una actitud defensiva:** Siempre prepárate para cualquier situación adversa que pueda surgir en la vía.
- **Cumplir con las señalizaciones:** Asegúrate de seguir todas las señalizaciones y advertencias, especialmente en zonas de alto tráfico vehicular.
- **No dejar la probabilidad de eventos a terceros:** No confíes en que otros evitarán los accidentes; toma medidas preventivas tú mismo.
- **Mantener la concentración:** Siempre mantén la atención en la vía para poder tomar decisiones rápidas ante comportamientos inseguros de otros actores viales.



¿QUÉ SUCEDIÓ?

Camión tipo turbo, que transitaba sobre el carril derecho en la ruta Nacional 21 del municipio de Cereté, gira abruptamente a la izquierda chocando con el vehículo de servicio ocasional al servicio de Ocesa. En el evento no se presentan lesiones a personas ni afectaciones al medio ambiente.



REGLAS **PARA LA VIDA**

OCENSA 30 años
EN MOVIMIENTO



Permiso para trabajar



Zona de peligro



Bloqueo de energía



Manejo de carga



Equipos críticos



Conducción de vehículo



Trabajo en altura



Espacio confinado



Excavación



Trabajo en caliente

