



Alerta HSE

A M B I E N T E

Actividad

Tratamiento de crudo en Alfa Laval.

¿Qué sucedió?

Durante el recorrido por el área de tratamiento de crudo combustible se observa rebose de producto por la tapa del reservorio de lodos de la Alfa Laval.



¿Qué ocasionó?

Fuga de producto (mezcla de agua-crudo), contenido en la unidad de tratamiento de crudo combustible de aproximadamente 6 litros; no hubo afectación al ambiente, ni a las personas.

ALERTA
No.114

CUÁNDO: DICIEMBRE 06 DE 2017
DÓNDE: ESTACIÓN CAUCASIA
PUBLICADO: DICIEMBRE 12 DE 2017

Precauciones

- ✓ Tener elementos de contingencia ambiental cerca de los sitios con potencial de fugas.
- ✓ Asegurar el cumplimiento rutinario de las rondas operativas.
- ✓ Reportar de forma oportuna al área de operaciones, cualquier anomalía que se presente en los equipos para tomar acción inmediata por parte de mantenimiento.
- ✓ Continuar con la ejecución y el aseguramiento riguroso del Plan de Mantenimiento establecido



OCENSA