



Alerta HSE

PERSONAS

ALERTA
No 20

CUÁNDO: ABRIL 21 DE 2017
DÓNDE: TERMINAL MARÍTIMO COVEÑAS
PUBLICADO: ABRIL 28 DE 2017

Precauciones

Actividad

Descargue de materiales

¿Qué sucedió?

Durante el retiro de las eslingas tipo cincha que sujetan la carga en el camión grúa, trabajador observa que una de ellas se encuentra bloqueada y procede a halarla generando que esta se devuelva y golpee su boca



¿Qué ocasionó?

Golpe en el labio que generó herida pequeña, a la que se le realiza curación



Evitar la prisa, los pocos minutos que requieren las acciones seguras pueden evitar accidentes.



Asegurar la Coordinación de actividades entre compañeros de labor y personal expuesto al riesgo.



Asegurar que el ART contemple todos los riesgos posibles de la labor a ejecutar.



Evitar que alguna parte del cuerpo esté en la ruta del riesgo directo o línea de fuego



OCENSA