

## Actividad

### Áreas de Operaciones Ocesa

## ¿Qué sucedió?

**Desestabilización y caída de árbol** ubicado en áreas externas a la malla, dentro del lote 32



## ¿Qué ocasionó?

**Afectación de un segmento del cerramiento del lote y un segmento de la malla externa de la Estación sin afectación a personas**

## ALERTA No 26

CUÁNDO: MAYO 11 DE 2017  
DÓNDE: ESTACION VASCONIA  
PUBLICADO: MAYO 23 DE 2017

## Precauciones

- ✓ Mantener la cultura de revisión de amenazas externas propiciadas por condiciones ambientales
- ✓ Identificar las necesidades de poda controlada de arboles para disminuir el riesgo asociada a la caída de estos.
- ✓ Mantener una actitud preventiva, identificando y reportando riesgos potenciales ambientales.



OCENSA