

Actividad

Transporte terrestre de personal modalidad especial

¿Qué sucedió?

En el Sector del Chiquillo, entre vereda Costeñol y finca Tucuman para dirigirse a Puerto Berrio cuando de repente un vehículo Campero - Toyota en una curva cerrada su conductor pierde el control del mismo causándole un impacto al vehículo Toyota WHX 195 en el lado del conductor, se presenta daños al vehículos en la parte frontal e inmovilizándolo, no se presentaron lesionados.



+ ¿Qué ocasionó?

Daños a los vehículos en la parte frontal, lateral e inmovilización de estos.

ALERTA
No 65

CUÁNDO: JULIO 18 DE 2017
DÓNDE: VIA CHIQUILLO VEREDA COSTEÑOL
PUBLICADO: JULIO 20 DE 2017

Precauciones

- ✓ Reportar las condiciones potenciales de accidentes evidenciadas en las vías
- ✓ Evitar distracciones cuando esté conduciendo en Zona Rural y pitar en curvas cerradas para alertar a otros vehículos
- ✓ Aplicar técnicas de Manejo defensivo – verificar estado mecánico de los vehículos
- ✓ Asegurar y revisar que los análisis de riesgos estén acorde a las condiciones del entorno



OCENSA