

Actividad

Transporte terrestre de personal modalidad especial en Perímetro Urbano

¿Qué sucedió?

Al realizar maniobra de giro para tomar la vía nacional, el Conductor observar que se acerca un vehículo en contravía deteniendo la marcha inmediatamente. El vehículo que viene atrás impacta en el lado izquierdo trasero de la camioneta.







¿Qué ocasionó?

Daños en latonería y stop. No se presentan lesionados.

ALERTA
No 72

CUÁNDO: AGOSTO 04 DE 2017
DÓNDE: Terminal Coveñas
PUBLICADO: AGOSTO 08 DE 2017

Precauciones

-  Conducir aplicando las técnicas de manejo defensivo al cruzar en puntos críticos o al realizar giro a su derecha o izquierda. Realice la maniobra colocando luz de giro según el sentido.
-  Dejar pasar a los que tienen prisa, manteniendo sobre todo una distancia considerable y segura con el vehículo de adelante
-  Cuando un vehículo desee girar a la izquierda o a la derecha, debe buscar con anterioridad el carril más cercano a su giro e ingresar a la otra vía por el carril más próximo según el sentido de circulación.
-  Cuando dos o más vehículos transiten en sentido contrario por una vía de doble sentido del tránsito e intenten girar al mismo lado, tiene prelación el que va a girar a la derecha; en las pendientes, tiene prelación el vehículo que sube.



OCENSA