



Alerta HSE

PERSONAS

Actividad

Traslado de un cilindro de nitrógeno para la puesta en servicio de la bomba dilución.

¿Qué sucedió?

Durante la preparación para el traslado de un cilindro de nitrógeno el colaborador retira el seguro y se dispone a halarlo, momento en que el capuchón de seguridad lo golpea en la nariz.



¿Qué ocasionó?

Herida superficial en la parte superior de la nariz que requirió curación de primeros auxilios.

ALERTA
No 78

CUÁNDO: AGOSTO 15 DE 2017
DÓNDE: ESTACIÓN CUSIANA
PUBLICADO: AGOSTO 17 DE 2017

Precauciones

- ✓ Mover los cilindros rodándolos del cuerpo de los mismos, con una mano sobre el capuchón o tapa para darles estabilidad.
- ✓ Rodar el cilindro sobre su base en posición levemente inclinada, cuando se va a realizar manejo manual del mismo.
- ✓ Acercar el cilindro que se va a mover al cuerpo del trabajador, pues de esta forma mejora el control que se tiene sobre el elemento.
- ✓ Almacenar, así sea temporalmente, los cilindros de manera estable, protegiendo en todo momento las partes del cuerpo del trabajador, como las manos, los pies o la cara, para este caso.



OCENSA