

## Actividad

Transporte terrestre de pasajeros

## ? ¿Qué sucedió?

Durante la movilización del personal desde el municipio de Aguazul a la estación Ocesa Cusiana en el sector conocido como Santiago de las atalayas. Un bus de servicio de transporte escolar se encontraba estacionado ocupando parte de la vía marginal, la auxiliar de bus de servicio escolar saca la paleta de pare para recoger estudiantes, por la vía transita una camioneta que al percatarse frena de repente, y se ocasiona choque múltiple; el vehículo que venía detrás logra frenar pero golpea la puerta del platón y la defensa de la camioneta que se encontraba adelante. En el evento no hubo afectación a las personas.

## + ¿Qué ocasionó?

Daño en puerta y bomper del vehículo



ALERTA  
No. 99

CUÁNDO: OCTUBRE 27 DE 2017  
DÓNDE: VIA AGUAZUL – CPF CUSIANA  
PUBLICADO: OCTUBRE 30 DE 2017

## Precauciones

- ✓ Mantener distancias de seguridad entre los vehículos durante la conducción y al momento de estacionarse
- ✓ Permanecer plenamente concentrado durante cualquier momento de la labor de conducción.
- ✓ Mantener siempre una actitud defensiva frente al volante, con el fin de poder identificar con antelación peligros inesperados.
- ✓ Mantener actitud preventiva, identificando riesgos potenciales al conducir vehículos con puntos ciegos.



OCENSA