



# Alerta HSE

PERSONAS



## Actividad

Preparación de superficie y aplicación de pintura.



## ¿Qué sucedió?

Desprendimiento en cuerpo roscado del acople de descarga del compresor del sistema de granallado, generando onda sonora y aturdimiento a trabajador que se encontraba en el área, produciendo que este resvale de su mismo nivel.



## ¿Qué ocasionó?

Caída del trabajador y activación del medevac y como medida preventiva se procede al traslado del trabajador para valoración médica, donde el dictamen médico descarta cualquier tipo de lesión del trabajador.

ALERTA  
No 12

CUÁNDO: ENERO 31 DE 2018  
DÓNDE: ESTACION CUSIANA  
PUBLICADO: FEBRERO 08 DE 2018

## Precauciones



Cambio de los elementos y/o accesorios de línea descarga de compresor al sistema de granallado, certificados y prueba de material.



Instalar puntos adicionales de anclaje para los dispositivos de amortiguamiento seguridad (antilátigos) anclándolos al chasis del compresor.



Continuar con la inspección de todos los elementos de acoplamiento del sistema de granallado.



Mantener señalizada y demarcada el área del sistema de granallado y compresores.



Socialización del plan de acción y mejoras al equipo trabajo ZH Ingenieros.



OCENSA