

Actividad

Transporte terrestre de personal con camioneta

¿Qué sucedió?

Aproximadamente a las 11:50 am, en la vía Monterrey estación el Porvenir, sobre una curva se presenta colisión entre la camioneta y un camión grúa.







¿Qué ocasionó?

Daños menores en carrocería y farola.

ALERTA
No. 17

CUÁNDO: Abri 10 de 2018
DÓNDE: Km 2 vía Monterrey - Porvenir
PUBLICADO: Abril 13 del 2018

Precauciones

-  Continuar aplicando las técnicas de manejo defensivo.
-  Evitar distraerse mientras conduce, siempre mantenerse concentrado, ojos y mente en la tarea
-  Realizar continuamente análisis del entorno para evaluar si otros agentes y actores viales podrían generar riesgos y así prevenir accidentes
-  Al conducir identificar los puntos ciegos y aumentar controles con la ayuda de los espejos convexos que existen en el lugar



OCENSA